

Dodge Challenger

2021 · 48 200 km · 72 photos · 6 min de vidéo

✓ CONFORME À L'ANNONCE

SYNTHÈSE DES CONTRÔLES

Cohérence annonce / véhicule	✓ Conforme
Carrosserie & jeux de teinte	✓ RAS
Cohérence kilométrique	✓ Confirmée
Démarrage à froid & fumées	✓ RAS
Dossier documentaire	✓ Complet
Historique / sinistres	✓ Aucun déclaré
Aptitude à l'immatriculation FR	✓ Sans réserve

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE (EXTRAIT)



Marge de négociation identifiée

1 800 €

Document d'exemple anonymisé — les données identifiantes ont été retirées. Ce rapport constate l'état apparent du véhicule et de ses documents au moment de la visite ; il ne constitue ni une expertise technique certifiée ni une garantie sur la fiabilité mécanique future.

Le véhicule

- ✓ Cohérence entre le véhicule et son annonce
- ✓ Traces de réparation, jeux de carrosserie, différences de teinte
- ✓ État des pneumatiques, disques, échappement, dessous de caisse
- ✓ Démarrage à froid, bruits moteur, fumées

Le dossier

- ✓ Historique complet des documents et cohérence des dates
- ✓ Passé du véhicule : import, sinistres déclarés, statut administratif
- ✓ Sérieux du vendeur et conformité de la transaction

ALBUM COMPLET

Lien vers l'album complet (photos & vidéo)

<https://photos.app.goo.gl/exemple-vi-0247> — 72 photos haute définition et vidéo intégrale, hébergées séparément pour ne pas alourdir ce document.

Conclusion

Véhicule cohérent avec son annonce, dossier documentaire complet et historique sans sinistre déclaré. Aucun point bloquant identifié lors de l'inspection. La marge de négociation ci-dessus tient compte des quelques points d'usure normale relevés sur la carrosserie et l'intérieur.